



**ISTITUTO COMPRESIVO
"G.MARCONI"**

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icmarconibattipaglia.edu.it>

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA

AI GENITORI E AGLI ALUNNI

ALL'ALBO

AGLI ATTI

OGGETTO: Esiti prove di evacuazione presso i plessi dell'I.C." G. Marconi" di Battipaglia.

Si rendono noti gli esiti delle prove di simulazione effettuate presso i plessi dell'I. C." G. Marconi" di Battipaglia nel giorno 25 ottobre 2019.

Scuola Secondaria di I grado Via Serroni,5 – IC Guglielmo Marconi

Azione	Esito (positivo, negativo) con eventuale percentuale	Note	Indicazioni per il miglioramento della prova
Startup allarme per l'evacuazione	Esito generalmente positivo .	Il segnale di allarme è stato attivato dagli addetti correttamente. Occorre potenziare l'allarme al piano superiore e per le aule maggiormente distanti dal piano terra. La ripetizione del segnale d'allarme ha comportato un ritardo per alcune aule del primo piano.	Sollecitare il Comune di Battipaglia per i necessari interventi
Modalità Esodo dall'edificio scolastico	Esito Positivo	Le classi si allontanano in tempi congrui (tranne alcune classi del primo piano) dall'edificio anche in concomitanza all'uscita degli alunni e dei docenti dell'I.C." Fiorentino".	
Capacità nell'individuazione dei punti di raccolta	Esito Positivo	Le classi raggiungono correttamente i punti di raccolta.	Sebbene le classi abbiano raggiunto celermente i punti di raccolta, è opportuno segnalare sul terreno le aree di raccolta e sollecitare il Comune per il taglio di alcuni alberi.
Verifica di eventuali studenti rimasti nell'edificio con particolare attenzione ai locali per i servizi igienici	Esito Positivo	I collaboratori scolastici hanno controllato la totale assenza degli alunni nell'edificio	
Simulazione di chiusura degli impianti (gas ed energia elettrica)	Esito positivo		
Compilazione dei registri di classe	Esito Positivo		
Durata temporale dell'evacuazione	Esito Positivo (90%)	Il tempo di evacuazione è risultato in generale buono (circa 3 minuti) tranne per alcune classi del 1° piano che hanno ritardato di quasi un minuto.	Potenziare il suono del segnale d'allarme: sollecitare intervento del Comune)

Scuola dell'infanzia di Via Lazio – IC Guglielmo Marconi

Azione	Esito (positivo, negativo) con eventuale percentuale	Note	Indicazioni per il miglioramento della prova
Startup allarme per l'evacuazione	Esito Positivo	Il segnale di allarme è stato attivato dagli addetti correttamente	
Modalità Esodo dall'edificio scolastico	Esito generalmente Positivo	Gli alunni dei tre anni necessitano di esercitarsi per migliorare i tempi di evacuazione. Alcune classi hanno utilizzato l'uscita di emergenza" intermedia" messa in sicurezza ultimamente con esito positivo.	Potenziare le esercitazioni.
Capacità nell'individuazione dei punti di raccolta	Esito Positivo		E' opportuno predisporre segnaletica dei punti di raccolta sul terreno
Verifica di eventuali alunni rimasti nell'edificio con particolare attenzione ai locali per i servizi igienici	Esito Positivo		
Simulazione di chiusura degli impianti (gas ed energia elettrica)	Esito positivo		
Compilazione dei registri di classe	Esito Positivo		
Durata temporale dell'evacuazione	Esito mediamente Positivo	Il tempo di evacuazione è risultato in generale buono, di circa 2 minuti. Da tenere presente che alcune sezioni erano interamente assenti per segnalazione di sciopero dei docenti, per cui è opportuno ripetere la prova con la presenza di tutte le sezioni.	Sollecitare il comune per rendere maggiormente agibile il percorso che dall'uscita "intermedia conduce al relativo punto di raccolta.

Scuola dell'infanzia Serroni alto – IC Guglielmo Marconi

Azione	Esito (positivo, negativo) con eventuale percentuale	Note	Indicazioni per il miglioramento della prova
Startup allarme per l'evacuazione	Esito positivo		Occorre migliorare il sistema di startup allarme attraverso l'installazione di un allarme azionabile da un pulsante posto all'interno dell'edificio.
Modalità Esodo dall'edificio scolastico	Esito Positivo	Gli alunni dei tre anni necessitano di esercitarsi per migliorare i tempi di evacuazione.	Potenziare le esercitazioni.
Capacità nell'individuazione dei punti di raccolta	Esito Positivo		
Verifica di eventuali studenti rimasti nell'edificio con particolare attenzione ai locali per i servizi igienici	Esito positivo		
Simulazione di chiusura degli impianti (gas ed energia elettrica)	Esito positivo		
Compilazione dei registri di classe	Esito Positivo		
Durata temporale dell'evacuazione	Esito Positivo	Il tempo di evacuazione è risultato di poco superiore ad 1 minuto	Sollecitare il comune per la realizzazione di una seconda uscita di emergenza (Attualmente esiste un'unica uscita di emergenza che coincide con l'ingresso all'edificio.)

Scuola primaria di Via Ionio (P. Calamandrei) – IC Guglielmo Marconi			
Azione	Esito (positivo, negativo) con eventuale percentuale	Note	Indicazioni per il miglioramento della prova
Startup allarme per l'evacuazione	Esito Positivo	Il segnale di allarme è stato attivato dagli addetti correttamente Occorre potenziare l'allarme affinché sia facilmente udibile in tutti gli ambienti.	Sollecitare il Comune di Battipaglia per i necessari interventi.
Modalità Esodo dall'edificio scolastico	Esito Positivo	Alcune classi del 1° piano hanno raggiunto il punto di raccolta correndo durante la discesa della scala interna	Formazione del personale docente per la vigilanza durante le prove Potenziare le simulazioni
Capacità nell'individuazione dei punti di raccolta	Esito Positivo		
Verifica di eventuali studenti rimasti nell'edificio con particolare attenzione ai locali per i servizi igienici	Esito positivo		
Simulazione di chiusura degli impianti (gas ed energia elettrica)	Esito positivo		
Compilazione dei registri di classe	Esito Positivo		
Durata temporale dell'evacuazione	Esito mediamente Positivi	Il tempo di evacuazione è risultato in generale buono, circa 3 minuti	Formazione del personale docente. Potenziare le simulazioni.

Il RSSP
F.to Ing. M. Margarella

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa G. Capuano